別添1

平成26年12月時点

【美	作県	民局	答	内】
12	I F 215	~/~		734

<u>L大IF7</u>	卡氏问官内』					
	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
国道	429号	美咲町南~里	歩道がないため危険	歩道	岡山県	~H27
国道	429号	美咲町西川	歩道がないため危険	歩道	岡山県	
県道	勝央仁堀中線	美咲町大戸下	歩道がないため危険	歩道	岡山県	
県道	勝央仁堀中線	美咲町大戸下	部分的に歩道がないため危険	歩道	岡山県	
県道	久米建部線	美咲町打穴西	歩道がないため危険	歩道	岡山県	
県道	久米建部線	美咲町錦織~打穴下	部分的に歩道がなく、既設歩道も幅が 狭いため危険	歩道	岡山県	
県道	久米中央線	美咲町打穴中	歩道と車道の境目がはっきりしておらず、また歩道部分も狭いため自転車と 通学児童が錯綜し危険	歩道	岡山県	
県道	久米中央線	美咲町打穴中	部分的に歩道がないため危険	歩道	岡山県	
県道	大戸上中央線	美咲町原田	歩道がないため危険	歩道	岡山県	

【国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所】

<u>18-24</u>	也有个自心力正确心	阿田田坦于初川				
	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
国道	53号線	美咲町原田	中学生の自転車が国道を通行しなければならない状態	歩道	国交省	
国道	53号線 歩道橋	美咲町原田	歩道橋の床面にヒビが入っていたり、水はけが悪かったりする箇所に 水が溜まり、雨や雪のときに滑りやすくなっている。	改修	国交省	H26
国道	53号線	美咲町原田	年間数回の草刈、もしくはネット等で草がおごるのを防ぐ		国交省	
国道	53号線		小原駅から中央中学校にかけての歩道は凹凸が多く転倒している。また、草木が伸び自転車通学に危険がある		国交省	

【美咲町 建設課】

町道	荒神中高下線(仮称)	美咲町原田	既設の歩道部分が車道との区切りがなく危険なため、児童のすぐ横を 車が通って通学集団に突っ込むおそれがある。	歩道新設	美咲町	H27
町道	書副行信線	美咲町書副	既談の歩道部分が車道との区切りがなく危険なため、児童のすぐ横を 車が通って通学集団に突っ込むおそれがある。	歩道新設	美咲町	H27

【緊急合同点検】

	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
国道	53号線		草がおごると児童の適行の妨げとなっている。年間数回(6月、夏休みの8月下旬)の草刈をお願いしたい。	注意喚起	小学校	H24
国道	53号線		雨や雪が時に消りやすくなっている。階段の滑り止め等の対策が望まれる。	補修個所等について随時	国交省	H24
国道	53号線	美咲町原田	歩道が設置されているが、すれ違いが出来ないほど狭く、大型車両が 頻繁に往来しており、児童は不安を感じている。	拡幅等実施 緊急対策として、国道 用地内で可能な歩導拡幅等を実施	国交省	H24
県道	大戸上中央線	美咲町原田	交通量が多く歩道がないため危険である。	路面表示(グリーンベルト)	美作県民局	H24
県道	百々樫村線	美咲町松尾	児童が機断する場所は、一方の車からすると、カーブを曲がったところ であるため、確認がおくれ危険度が増す。	横断歩道設置・警戒標識の設置・ 路面標示(注意喚起)	美咲著·美作県民局	H24

別添1

平成26年12月時点

【美作県民局管内】

	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
町道	乢線		国道よりの保進住宅方面への進入車両の速度が速く、横断歩道を通る 児童が危険を感じている。	看板設置	美咲町	H24
町道	荒神中高下線	美咲町原田	普通車がすれ違うのがやっとの幅員しかない。そこを多くの児童が通学 している。ふいの飛び出しがあった場合は対応出来ない。拡幅工事並 びに歩導の設置と、車道と歩道との間にガードレールの設置をお願いし たい。	道路標識設置	美咲町	H24
町道	栗子藤田線		交通量が多く危険であり、バス待ち場の強闘なガードボールなどが必要。※写真のボール部分が実際のバス乗り増で、写っているボールの 強化を要望。	乗り場の変更	小学校	H24
町道	書副行信線	美咲町行信	通学時間にスピードを出して適る車がかなり多い。 車道と歩道をわける 自総しかない。 路面の 漢等で滑って通学集団につっこむおそれがある。	ポール設置	美咲町	H24
町道	書副行信線	美咲町行信	行信地区の児童の集合場所辺りにカーブミラーが取り付けてあるが、 電信柱の彼みにあり、実用できていない。スピードを出す道動の車も多 い。	看板・カーブミラー設置	美咲町	H24
町道	書副行信線	美咲町行信	学校前の道がなだらかなカーブになっているため、スクールバスが校 門を出たり入ったりする際車の確認がとりにくい。	カーブミラー設置	美咲町	H24