

経営比較分析表（令和3年度決算）









岡山県 美咲町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	11.93	88.54	3,300

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
13,513	232.17	58.20
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
1,600	0.54	2,962.96

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率が100%未満であり、単年度の収支は赤字であることを示している。地方債償還金の減少により費用は縮小しているが、人口減少は避けられず、処理収益だけでは経費を賄うことができないため、一般会計繰入金等に頼っている現状がある。更なる費用削減、使用料金の見直し等による経営改善が求められている。

④企業債残高対事業規模比率は類似団体の平均値に対して高い数値を示しているが、年々減少傾向にあるため、企業債残高の規模は縮小されてきている。今後は施設更新等費用の増加が見込まれるため、計画的な投資に努める。

⑤経費回収率は平均値に比べると大きく下回っている。使用料金の見直しを含めた改善策の検討を行うとともに未接続者への積極的な接続推進を図るなど接続率向上に努める。

⑥汚水処理原価は平均の2倍以上となっており、経営の効率性について検討が必要である。接続率向上による有収水量の増加、維持管理費の削減などの取り組みが必要である。




⑦施設利用率は類似団体の平均値を下回っている。施設が遊休状態とならないよう適切な施設規模の維持に努める。

⑧水洗化率は前年より減少し、類似団体の平均をわずかに下回っている。人口減少は避けられないが、残りの未接続者へ接続を呼び掛けるなどして接続率向上を目指す。

2. 老朽化の状況について

固定資産台帳等の成果を基に耐用年数等施設全体の把握に努め、計画的かつ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む検討が必要である。

2. 老朽化の状況



全体総括

収益的収支比率が100%を下回っており、比率の向上に向け引き続き経営改善に取り組む必要があるが、人口減少に伴い、収益性の増加は見込まれず、処理収益だけでは経費を賄うことができないため、一般会計繰入金等に頼っている現状にある。また、施設の老朽化が進んでいるものもあり、その更新投資を料金収入で賄えていないため繰出し基準に定める事由以外の繰り出し金等を含め、事業継続に向けた対策が必要である。施設更新に向け、返済を平準化する計画的財源確保に努める必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。