

1. 搬入した一般廃棄物の種類及び数量

2. 施設の点検

[illegible]

浸出水処理設備点検	点検を行った日				11日						19日			備 考
	点検結果				逆止弁交換						原水2号ポンプ異常			
	損壊する恐れがある場合の措置	措置を行った日				12日							14日	
		措置内容				逆止弁 取替修繕							原水ポン プ2号取替 修繕	

残余埋立容量測定	測定日												H28.3.31	備 考
	残余容量												9,411	搬入実績量より容量測定